Serra Husqvarna 562 XP 18

Modelo normalAo comprar uma serra em abril de 2014 e operar a serra por alguns meses, descobri que a serragem estava constantemente entrando no tubo de entrada do carburador por baixo do filtro de ar. Aps trs meses de lanamento em centros de servio oficiais, a serra foi substituda. O mesmo problema no segundo b / viu. As instrues para os usurios so bastante confusas e contraditrias: "Evite trabalhar em velocidade muito alta nas primeiras 10 horas" p.20 "Aumente a rotao do motor e faa vrios cortes em uma tora grossa (3-5 min.) rpm) todas as tempo para garantir a afinao automtica do carburador". p.34 E esta a primeira partida. Como posso evitar correr em alta velocidade e ao mesmo tempo serrar uma tora grossa na primeira partida em velocidade mxima???

A injeo regular do rolamento da embreagem e da roda dentada do pneu uma obrigao. Na estao quente, certifique-se de retornar o plugue ao anteparo entre o carburador e o cilindro, e tambm no se esquea de remover o amortecedor azul "neve". Caso contrrio, o cilindro pode superaquecer. E assim por diante, leia as instrues na Internet. O mesmo Stihl com seu Rollomatic muito mais fcil de manter, o 562nd uma serra puramente profissional. Alis, fcil ficar surdo se voc trabalhar com ele sem fones de ouvido absorventes de rudo ou bons tampes para os ouvidos. Quanto ao trabalho, brincalho, poderoso, previsvel, polido nos mnimos detalhes. Tudo feito em um slido 5+, simplesmente fantstico, extremamente agradvel trabalhar com essa ferramenta.

um excelente modelo Trabalhamos em um canteiro de obras, construmos casas de madeira, gostamos do serras, so de alto torque, trabalham por muito tempo sem comprometer a qualidade. Anteriormente, eles trabalhavam como Calm, h algo para comparar.