

Soldador Telwin Force 145 ACX

modelo ruim Trabalhou por meio ano com cargas mnimas e falhou. Antes dele havia um "Bestveld" chins em 150A - funcionou por mais de 3 anos com cargas srias. Telwin no trabalho, claro, mais confortvel, mas o perodo de trabalho sem avarias no suficiente, talvez um casamento tenha sido pego.

um excelente modelo no havia nem pensado, apenas telwin .