

# Sistema de Refrigerao TITAN TTC-NC25TZ/PW(RB)

modelo ruimQuais poucas opes temos para o s1366. Portanto, voc precisa comprar esses mutantes e trabalhar ativamente com um arquivo, alterando todos os componentes ao longo do caminho. No entanto, um milagre aconteceu aps as seguintes manipulaes: 1) A barriga foi afiada para um brilho de espelho. 2) A pasta foi substituda por ZM-STG13) A ventoinha Noctua NF-R8 PWM foi instalada em braadeiras antivibrao (sim, ao contrrio o padro, funciona muito bem com PWM) .4) Os parafusos so revestidos em gaxetas de borracha macia com molas atravs de arruelas de medio (para encaixar o radiador sem distores) - o custo do kit 55r - no muito, mas ainda despesas. E o milagre foi 35-40 graus sob carga do xeon L5520 em uma caixa fechada com a localizao superior da fonte de alimentao.S depois de passar por todo o tormento eu me pergunto - valeu a pena? Ento pense :)

bom modelo\* Eu tive que procurar outra placa-me, ento o problema dos tubos de calor apoiados nos capacitores aparentemente caracterstico de todos os coolers desse tipo (daqueles que eu olhei).\* rudo. Acho que isso no est diretamente relacionado a este ventilador, mas sim ao design de todo o sistema: a embalagem densa, a dissipao de calor bastante grande. por isso que a ventoinha precisa trabalhar em alta velocidade para resfriar o processador o suficiente.

bom modeloUm excelente cooler considerando seu tamanho e grau de resfriamento, mas um grande ponto negativo para seu design na base e um pouco de rudo excessivo

modelo terrvelEm um dos dois soquetes para os parafusos de fixao do quadro, a rosca est quebrada. Pode ser. Mas ningum vai devolv-lo sob nenhuma garantia. O ventilador uma porcaria. Uiva como um lobo - nenhum PWM salva, apesar de todas as combinaes possveis de configuraes. No h graxa dentro do ventilador. Aqueles. ela aplicada, mas toda espalhada pela parte superior da caixa, na qual as lminas so fixadas na fbrica. Se voc desmontar e lubrificar - fica mais silencioso. Mas no muito, esfria bem, at muito, mas seria mais tranquilo. Especialmente por um preo to alto. Os tubos se projetam inadequadamente longe. vento.

modelo usualEu instalei no mini-ITX da Intel. No foi possvel ajustar para que nada machucasse. Eu tive que correr para a loja mais prxima para uma furadeira para metal e uma lima de agulha, e, em seguida, perfure e esmerilhe de uma borda sob o capacitor. O ventilador normal nem ligou, imediatamente coloquei o meu prprio, silencioso, testado pelo tempo. O sistema para htpc, ento o silncio mais importante do que a eficincia do resfriamento.

bom modeloRefrigerador muito bom, dada a falta de concorrentes.

modelo terrvelSe voc no quer jogar dinheiro fora no compre esse cooler!