

Torneira Grohe Costa L 31812001

modelo terrvelCoisa rara. No compre.

modelo ruimDepois de instalar a torneira, encontrei um vazamento embaixo da pia quando a gua espirrou na torneira. Achei que a junta estava vazando entre a pia e a torneira. Reinstalei 4 vezes, coloquei uma junta adicional, mas a gua ainda flui. O misturador tem uma estrutura composta, um suporte redondo preso pia, na qual o corpo do misturador est instalado. Descobriu-se que a gua no flui entre a pia e o suporte, onde a junta est instalada, mas entre o corpo e o suporte, onde o design no fornece isolamento. Eu tive que embrulhar a junta com fita adesiva. A empresa tambm me surpreendeu com um reparo em garantia. Descobriu-se que a chamada do mestre sob a garantia paga, esta a poltica da empresa Grohe. No estou recomendando nada, apenas compartilhando minha experincia. Eu no vou comprar Grohe novamente.