

Betoneira Forte EW3070P

Compre apenas uma betoneira de marca comprovada. As peças a serem soldadas (nas quais a carga máxima ser aplicada) são mal feitas. As instruções de montagem não se aplicam a esta betoneira. O volante e o mecanismo são de outro modelo. O castelo de proa inferior e superior não pode ser montado corretamente, porque alguns furos são deslocados um em relação ao outro. Não há marcas de alinhamento no castelo de proa para a correta montagem das peças. O motor montado com apenas 2 parafusos, razão pela qual há folga sob carga. E o mais importante, ninguém nunca montou esta betoneira Forte. Porque não é possível montá-lo.

um modelo com falhas graves

um bom modelo, gostei

um bom modelo, eu gostei Adequado para o dia a dia. Pequeno e fraco para construtores.

modelo normal, nada de especial

comprei há duas semanas, feliz como um elefante, hoje pela primeira vez realizou um batismo de fogo. Ela trabalhou por meio dia e por c, a primeira avaria, gira em marcha lenta e, assim que você carrega um balde de areia, ele para e não quer girar, embora o motor esteja girando. Existe um mecanismo de cinto e eu acho que sobre o problema. Amanhã tentarei eliminar o defeito apertando o cinto.