Mquina de lavar roupa Atlant CMA 60C1010

excelente modeloExcelente mquina de lavar, nunca deixo de me surpreender com o quo moderno, tecnolgico. Parece timo. Ao escolher nessa faixa de preo, claro, eles tambm consideraram modelos importados. Mas todos eles pareciam muito mais modestos. Sim, e Atlant avanou muito! A mquina de lavar estreita, h uma grande carga e 1000 rpm, proteo para crianas e muitos outros programas teis. Satisfeito com nossa escolha.

excelente modeloescolhido h muito tempo, tinha experincia no uso de doces (10 anos - o comando foi coberto.) queima - 3 anos! (rolamento morreu). qualidade . satisfeito. No sei quem escreve sobre vibrao - a mquina super estvel. no h rudo durante a operao - se no houver rudo - voc precisa pegar um segmento de preo diferente, mas! - h um apito durante o ciclo de rotao (mas aqui no crtico para ningum). Bem, a tela simplesmente super! -- mostra tudo que voc precisa, tudo parece muito bonito e melodias agradveis.

mau modeloComprei esta mquina de lavar como a melhor da linha Atlanta. No h reclamaes sobre o refrigerador Atlant. Depois de conectar e configurar para a lavagem ociosa, fomos jantar. Depois de 15 minutos, resolvi ver como estava o processo... Custa e no funciona. Parece que a fonte de alimentao falhou. A loja se recusou a devolver o dinheiro rapidamente, tipo, voc precisa de um exame ou fazer o mesmo sem exame. Est funcionando bem h dois dias. Mas no h mais confiana e voc est esperando algum tipo de avaria. Experincia operacional de mais de um ms. A mquina barulhenta. Tenho uma casa de 2 andares. No rs-do-cho existem salas tcnicas, incluindo uma casa de banho onde est instalada a mquina. Ao girar, o rudo ouvido no segundo andar. Verdade, em silncio. Assobiando durante o ciclo de centrifugao. Isso no me incomoda, mas apenas enfurece minha esposa. Mas no consigo ouvir bem as altas frequncias. A vibrao durante a fiao no grande. Se as coisas estiverem empilhadas de forma desigual, por exemplo, apenas jeans, o sistema de controle de desequilbrio no permitir a rotao. Em geral, estamos acostumados. Mas se eu fosse comprar agora, levaria um LG de acionamento direto. H uma garantia real de 10 anos para a unidade, Atlanta tem uma garantia de 5 anos para o motor.

um bom modeloEsta minha primeira mquina de lavar, ento sou um usurio inexperiente e tenho nada para comparar. Parecia que a mquina muito barulhenta, realmente no muito confortvel estar na sala com ela. Mas no a ponto de explodir a cabea, claro! Provavelmente, se algum quiser um modelo super silencioso, deve procurar outras opes (significativamente mais caras...)

bom modeloAchtung !!!! seja vigilante DIMENSES REAIS largura 60, profundidade 55!!!, altura 85. Comprei que mal cabe na banheira.

grande modeloBom carro para o dinheiro. Comprou na aldeia para as temporadas de vero. Estou satisfeito com o nvel de rudo (as penas cantam muito mais alto!))) At agora estou satisfeito com tudo.

excelente modeloUso a mquina h um ano e estou muito satisfeito. Ocupa pouco espao e muitas coisas podem ser lavadas. O tambor grande. Existe um programa para roupas escuras, um programa separado para jaquetas e capas de chuva, jeans tambm so lavados em um programa especial. Voc no precisa quebrar a cabea sobre qual temperatura e rotao escolher para no estragar as coisas. Minha irm tambm gostou da mquina, ela percebeu que no era barulhenta. Alm disso, muito fcil de usar: gire o boto, pressione os botes e a mquina apaga.

excelente modeloInstalao: conectado pela manh. Alinhadas em nvel, as mangueiras eram muito curtas. Se voc colocar a mquina na cozinha - esquea a mangueira com proteo contra vazamento) ATENO! A profundidade da mquina de cerca de 55 cm! Cuidado com as dimenses. Fizemos a primeira lavagem sem roupa. Instrues claras e claras Aparncia: Escotilha grande e bonita. Botes de controle suaves, agradveis de pressionar. impossvel tocar e ligar acidentalmente algo. Agradvel luz de fundo azul, quando ligada, pisca afavelmente. O peeling tambm agradvel, no irritante. Plstico de alta qualidade, aparncia elegante em geral. Ao girar, o "assobio" no muito agradvel para o ouvido, mas o nvel geral de rudo no causa irritao. Fica na cozinha num guarto individual e com a porta fechada no se ouve nada. H uma vibrao perceptvel durante o ciclo de centrifugao, mas no alm do normal Lavagem: Tentei vrios programas. Eu dirijo o dia todo. Sem queixas. O tempo no distorce. O linho espaado uniformemente. O p sai da bandeja perfeitamente, lava perfeitamente, nenhuma mancha foi notada. A qualidade da lavagem excelente. A prensagem de boa qualidade. Sem cheiro de borracha/plstico. Aps a lavagem, recomendo limpar o espao entre os elsticos da escotilha com um pano - para que no se forme mofo no futuro. Argumentos a favor da escolha: Bom preo para boa qualidade. Escolha longa e sabiamente. Indesites so famosos por queimar elementos de aquecimento, Aristons por mau servio e montagem, VEKO era usado antes, no lavava bem, escorria. A Bosch superfaturada pelos recursos. Eu escolhi no final entre o Samsung WF602W0BCWQDLP. A Samsung tem uma montagem russa (perto de Kaluga), uma escotilha estreita e um tambor, o preo mais alto, h menos programas. Sua caracterstica um aquecedor cermico - na verdade, o mesmo aquecedor, mas com revestimento cermico, IMHO nada mais do que know-how de relaes pblicas. A nica diferena o modo Ecobubble, o que pessoalmente me pareceu desnecessrio.

modelo regularA mquina est instalada na cozinha, tudo est como deveria estar em termos de nvel, mas impossvel estar na cozinha com ela. O barulho do motor durante a lavagem algo sem falar no dreno, durante um ciclo de lavagem, o cabeote est prestes a estourar. No salta, mas a vibrao decente. Mesmo quando a porta da cozinha est fechada, h um zumbido no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo. Mesmo com a porta da cozinha fechada, h um estrondo no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Comprei nas descries desta mquina - um nvel de rudo reduzido. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo. Mesmo com a porta da cozinha fechada, h um estrondo no corredor. Talvez o motor tenha falhado, em uma palavra, lamento o dinheiro jogado fora. Comprei nas descries desta mquina - um nvel de rudo reduzido. Quem realmente quer levar um carro silencioso, aconselho a procurar outro modelo.