

Bomba de circulaçao Wilo Star-Z NOVA

modelo ruim Vou tentar devolver ao vendedor.

modelo bom Comprei duas dessas bombas. Aps trs semanas de operao, uma bomba quebrou. Trabalhei por trs semanas sem pausa, depois desliguei os dois e liguei depois de 4 horas: um funcionou e o segundo no. A causa da falha foi o rolamento, que foi coberto com um revestimento devido gua destilada despejada no sistema. Depois de tratar o rolamento com um produto qumico especial, ele voltou a funcionar. As bombas esto operando h 8 meses. No houve mais problemas.

bom modelo Encontrei a escolha de tal equipamento pela primeira vez, ento joguei toda a Internet + longa comunicao com especialistas e estabeleci minhas necessidades (TP) sobre isso modelo. Funciona na posio vertical a partir do fornecimento de gua quente (40 graus, quarto), um filtro instalado na parte superior, uma sada de ar automtica, etc.