Multiferramenta Dremel 8050-35

excelente modeloO dispositivo ocupou adequadamente o seu lugar na rea de trabalho ao lado do monitor, eu o uso o tempo todo.

modelo terrvel Pegamos uma pequena moldura de plstico. A tarefa cortar 6 furos para prensa-cabos e cortar racks internos extras para a placa de circuito impresso. Trabalhe por 10-15 minutos, no mais. O plstico macio. A bateria no suficiente e o carregamento dura 4,5 horas! Como trabalhar? menor presso, este Dremel desliga imediatamente - sobrecarga, isso significa. Bobagem completa. No est claro por que essa ferramenta necessria? Seu programa bugado - no meio da noite ele ligou a toda velocidade, sua esposa ficou com medo. Tirei-o do carregador, ficou deitado por cinco dias, a bateria estava completamente descarregada. E onde est? Basta jogar fora! Peguei na Amazon, eles no existiam na Rssia na poca.