

Capuz Pyramida T 600

Bom capuz moderno e elegante.Recomendo remover a pelcula protetora aps a instalao!!!

nunca use controles de toque!! a mecânica dirige!! que o cap est bugado!! que o forno Kaiser est chutando!!((

Para quem tem as mos crescendo fora do lugar certo, meu conselho : - Assim que os problemas com a troca de toque comecarem, faa o seguinte . O problema est relacionado condensao de umidade no painel do touch switch, sujeira e poeira, juntamente com a umidade, organizam um circuito entre as pistas. placa completamente com uma escova de lcool e lave sob o controlador, para no dissolver a trava dos aparadores do sensor. imprimindo com uma ferramenta de carro para contatos do tipo "ISOL" e, sem tocar na instalao, monte a placa na carcaa . aconselhvel substituir o eletrólito 100uF x 16V por outro com ESR baixo de 220uF. Alinhe o bloco com os furos na sobreposio decorativa para que todos os sensores funcionem corretamente e esquea o problema.

Ouvi dizer que o controle de toque muito frgil. Quebra com frequencia. Mas em relao a este modelo, posso dizer que no houve problemas, embora j o utilize h algum tempo. Tudo est funcionando corretamente