

# Zyxel MES3500-10 Switch

modelo timo

modelo ruim Mais de 200 peas em operao. Ele se mostrou muito caprichoso. Tendncia a congelamentos e perda de configuraes durante falhas de energia. Os logs no dizem nada, o fabricante envia regularmente firmware, corrigindo bugs, mas novos aparecem constantemente. Notificado - algumas instncias no so exibidas imediatamente - o switch no aceita o arquivo (tentei ftp, http, tftp). Aps um perodo arbitrrio de tempo/reinicializaes, o arquivo ainda consegue ser transferido e o switch pisca.