

Telefone IP Cisco Unified 7940G

modelo normalNs usamos esses dispositivos. Mas antes de us-lo, passamos cerca de 2 semanas estudando o ASSUNTO na Internet. Flashear o dispositivo parece muito simples, na prtica acaba sendo um trabalho de vrios dias e um quebra-cabea extremamente difcil de resolver. O dispositivo inicialmente NO FUNCIONA com SIP. Isso requer flashing!Se voc no um administrador de sistema legal com experincia com Cisco, eu no recomendo que voc compre esta unidade.

grande modeloTelefone incrvel!