

Exaustor VENTS 100 MA Pressione

0

modelo terrvelO plástico derreteu e a grade de ventilação não abre nem fecha. E o próprio ventilador trava após 2 segundos de operação.

modelo terrvelAgora ele fica como um ventilador comum, sem persianas, pelo qual tive que pagar a mais. Estou pensando em jogá-lo fora e comprar um Blauberg com válvula de retenção.