

Serra MIASS PD 2200

Esta ferramenta precisa de acabamento. Comprei no ano passado, tem algumas coisas que não terminam, a ferramenta deve ser precisa, o que está ausente na fabricação da serra em geral, na hora de montar a peça, modifique-a com uma lima.

Um modelo relativamente bem-sucedido se você não levar em conta as nuances listadas!)) Por volta de fevereiro de 2020, comprei este modelo para minhas necessidades. Na inspeção visual, está tudo bem. Mas durante a preparação detalhada para o trabalho, encontrei várias nuances: 1. A sola de trabalho não é paralela à lâmina da serra. 2. Ao instalar a faca divisora, ela é deslocada 2 mm para o lado em relação à lâmina da serra. 3. Ao instalar o batente guia, não foi possível instalar, devido a defeitos na sola fundida da serra, que teve que ser improvisada em local de difícil acesso para uma lima! Pelo menos isso se aplica ao modelo que comprei. No seu caso, provavelmente tudo ficará bem!))