

Mquina de lavar Bosch WAN 24060

modelo usual, nada de especial. Compramos um carro, removemos os parafusos de transporte, a primeira lavagem sem roupa - tudo super, um barulho to fascinante danar uma verdadeira dana do ventre com saltos sobre golpes ao meu redor. O que fazer?

modelo regular. Para substituir o antigo e "nativo" italiano Indesit, precisvamos de um carro com os seguintes parmetros: profundidade 53-55 cm, branco, 1200 rpm, montagem europeia. A escolha foi ruim: HANSA (Turquia) e Bosch (Polnia). A diferen de preo foi de cerca de 10 mil, mas mesmo assim decidi pagar a mais pela marca. Primeiras impresses: 1. Um teste de partida ociosa a uma temperatura de 90 graus mostrou que o vidro da porta est muito quente portanto, se voc tem filhos pequenos, precisa ter cuidado! Silencioso o suficiente, no "sussurrando", claro, mas no uiva em todo o apartamento. 3. A mangueira de entrada (sem aqua-stop) que acompanha o kit tem 150 cm de comprimento, no foi suficiente para ns, ento compramos uma mais comprida separadamente. 4. Girar a 800 e 1200 rpm bom - a roupa s precisa ser seca um pouco, e no seca. A principal desvantagem o painel de controle de toque claramente mais barato. Nmeros vermelhos em um fundo escuro (tempo, rotaes) como em um relgio eletrnico e consistem em traos. A luz dos traos ativos, que devem somar nmeros, destaca os inativos. Como resultado, estando perto do painel, os parmetros selecionados nem so visveis - tudo se funde. Para pessoas com viso mdia e abaixo, isso ser um problema real. 6. A gaveta para detergente tbm parece obviamente barata e no muito confivel. 7. A carga mxima da mquina de 8 kg. Assim, o tanque grande o suficiente e a abertura da escotilha padro - 30 cm. O que no to inconveniente quanto estranho. Ao mesmo tempo, a prpria porta bastante volumosa e protuberante para a frente. 8. possvel pausar a lavagem, mas ao mesmo tempo ouve-se um clique da fechadura da porta. Aparentemente, em qualquer parada (mesmo com o tanque cheio de gua), a porta ser destravada instantaneamente. Mais uma vez, para informao de quem tem filhos pequenos, aguardo outras "surpresas" (agradveis e no to agradveis) do futuro funcionamento desta unidade.