Moedor Ryobi ROS300

modelo terrvelPara 2 horas de moagem em sua casa: o coletor de p caiu e no segurou mais, o parafuso que est no rolamento foi desaparafusado, a rosca do parafuso que segura o travesseiro foi arrancada do de fbrica, o rolamento emperrou, funcionou como uma esmerilhadeira! Em geral no aconselho (talvez peguei um ruim)

um excelente modelose tivesse que escolher um novo orbital, ou outro, eu escolheria e compraria este modelo novamente. Em geral, esta esmerilhadeira no minha primeira ferramenta eltrica da riobi, a qualidade desta empresa de alto nvel, at agora no foram encontradas falhas bvias nelas.

excelente modelorecomendo

modelo usual Comprado em fevereiro de 2013 (algo em torno de 1500r), desmontado no final de outubro de 2013. Usado para reparar janelas de madeira. Lixar madeira - pinho, massa de polister. Horrio de trabalho 2-3 horas por dia, 2-3 dias por semana. Superfcies de lixamento de 10-60 mm de largura. Trabalhe em planos com uma configurao completa do disco e nas superfcies das ranhuras com a borda do disco. A concluso acima: Barato (para 1500r) apenas ... uma mquina para trabalho peridico na vida cotidiana com um pequeno volume, cargas moderadas e em superfcies com total fixao da placa. Aps a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possvel, consertarei este nas lixeiras "da ptria". Aps a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possvel, consertarei este nas lixeiras "da ptria". Aps a falha do assento do volante, comprei Makita 5031 por 3500 rublos. Se possvel, consertarei este nas lixeiras "da ptria".