Cobertura Teka GFH 73

Pode ser tirado com baixa resistncia do duto de ventilao.

modelo terrvel difcil imaginar um cap mais terrvel, ao trabalhar em qualquer velocidade existe um zumbido inimaginvel de 50 Hz, todo o armrio da cozinha onde est instalado ressoa, aps 5 minutos de seu trabalho, voc comea a enlouquecer, voc realmente quer arranc-lo do armrio e jog-lo na ravina. Verifique as abas da vlvula ruidosamente quando ligada e desligada