

ID-COOLING Sistema de refrigerao Auraflow X 120

A julgar pelo resto dos comentrios, ele lida bem com o resfriamento, mas minha cpia permite que o Ryzen 3600 aquea at 70 graus em um teste de estresse, mas a julgar pelo radiador frio, pode verifica-se que o problema est na pasta trmica (embora seja mx-4) ou numa m prensagem

montagem qualidadepreoiluminao com sincronizao