

# **fique quieto! Dark Base Pro 900 BGW12**

Mudei o 2 prdio em um ms. Achei que base pura 600 seria suficiente para hidropisia. Tive que colocar a salsicha do trocador de calor para a frente, porque no cabia em cima . os fluxos estavam misturados. Tive que colocar 2 coolers na parte de cima e um na parte de trs. Consequncia: muita poeira no gabinete e refrigerao inadequada. ), atrs de 140 (estourando) e em cima de um radiador (2 140 soprando) e outros 140. Como resultado, o resfriamento simplesmente irreal.