

Sistema de refrigerao ID-COOLING Auraflow X 360

A julgar pelo resto dos comentrios, ele faz um bom trabalho de resfriamento, mas minha cpia permite que o Ryzen 3600 aquea at 70 graus no teste de estresse, mas a julgar pelo radiador frio, pode ser que o problema esteja na pasta trmica (embora seja MX-4) ou em m presso

construir qualitypricebacklight com sincronizao