

Capuz VENTOLUX Roma 50 WH Lux

O esquema de montagem e os assentos do duto de ar para este modelo combinavam exatamente com os do exaustor antigo. Eles eram exteriormente muito semelhantes, exceto que a viseira anterior não era. Portanto, a substituição ocorreu de forma rápida e sem problemas, ele se levantou como um nativo. Em termos de desempenho, devido aos dois motores do ventilador, este modelo é mais produtivo e puxa o ar com mais força. Para minha cozinha com área de 6,5 metros quadrados, é suficiente e não é necessário ligar a velocidade máxima. Com tarefas simples, como fritar legumes em uma panela (e eu odeio o cheiro de cebola frita nas salas de estar, na cozinha, por favor, mas não no quarto!) Este exaustor lida com a primeira velocidade, mas se você adicionar um par de panelas para a panela, você precisa ligar o segundo. A primeira velocidade não é muito barulhenta, mas você pode ouvir claramente, a segunda faz um barulho decente, leia sobre o terceiro abaixo. Há uma luz de fundo do fogo com duas lâmpadas de quarenta watts. Não é super brilhante, mas ainda é melhor do que uma luz de cozinha geral.

Parece bom, nada de especial - simplesmente simples e funciona bem. O preço corresponde às características