

# Serra Bosch GCM 10 SD Profissional 0601B22508

Serra muito boa

Boa lmina completa

- Extenses de mesa embutidas e sem ferramentas para peas longas - Duas alas para fcil transporte.

Corta perfeitamente, com preciso

Familiar no por boatos. . o carro muito legal! motor forte de 1800w controla tudo pela frente. ala de inclinao tambm. acionamento por correia no requer comentrios... corte real 120 / 305. ala vermelha na frente do bloco de inclinao para o lado direito para que o o trabalhador no fica confuso onde inclinar. paradas e cortinas inclusas (dewalt no tem) mantm os cantos exatamente fceis de configurar tudo voando sem silumin!!!

Excelente serra! Serrar - conforme necessrio, tanto ao mover a lmina de serra para frente quanto ao mover para trs. Os cortes reais em ambas as direes so cerca de 7 a 10 por cento maiores do que o declarado. Aqueles que decidiram comprar - e fizeram a coisa certa, Eu aconselho voc a remover os batentes superiores ao serrar em ngulo, pois quando a serra estiver inclinada, o disco os cortar, tambm aconselho voc a fazer uma mesa longa direita e esquerda, muito mais conveniente cortar pranchas longas. E lembre-se que ao serrar com uma inclinao mxima para a direita, a carcaa saliente do acionamento da serra repousa sobre madeira com mais de 40 mm de espessura e nesta posio apenas possvel aparar ou um pequeno corte. O ngulo real de inclinao est em algum lugar na regio de 50 graus. O disco nativo j est sendo serrado sem demolio h trs meses. Aparar super, eu nunca pegaria outro. a carcaa saliente do accionamento da serra assenta sobre madeira com uma espessura superior a 40 mm e nesta posio s possvel aparar ou um pequeno corte. O ngulo real de inclinao est em algum lugar na regio de 50 graus. O disco nativo j est sendo serrado sem demolio h trs meses. Aparar super, eu nunca pegaria outro. a carcaa saliente do accionamento da serra assenta sobre madeira com uma espessura superior a 40 mm e nesta posio s possvel aparar ou um pequeno corte. O ngulo real de inclinao est em algum lugar na regio de 50 graus. O disco nativo j est sendo serrado sem demolio h trs meses. Aparar super, eu nunca pegaria outro.