

# Esmerilhadeira Metabo FSR 200 Intec 600066500

Baixa velocidade. Falta de venda de consumveis originais.

No conveniente comear sob o grampo, folhas de lixa do lado do coletor de p (mas provavelmente necessrio algum equipamento aqui). O fio de alimentao no est em isolamento de borracha e me pareceu um pouco curto, o que pode levar sua falha rpida... No h como conectar a um aspirador de p. Um pouco barulhento... Embora existam almofadas anti-vibrao no punho da mquina, a vibrao ainda sentida e a mo at fica um pouco cansada se voc trabalhar com ela "no peso". Coloca no estojo apenas para uma mquina de escrever e alguns consumveis (lixa), voc no pode colocar mais nada l ...