

Moedor Makita 9910

por cinco anos, mudou o rolo frontal cinco vezes, derrete por superaquecimento

quebrou aps 1 ms de operao. a correia estourou e foi dito que o rotor no tem caixa de garantia.

no revelou

indesejvel us-lo dentro de casa devido a muita poeira.

Acredito que vai justificar todos os meus desejos

Praticamente no, exceto que parou de aspirar poeira na bolsa, mas por outro lado, o principal desempenho e confiabilidade, e a poeira permanecer mesmo quando usada em conjunto com um aspirador de p

eles simplesmente no existir. exceto pela falta de velocidade - mas isso no faz sentido, voc pode se acostumar rapidamente.

Ao trabalhar com fibras grandes, o canal do coletor de poeira geralmente fica entupido, embora no seja difcil de limpar.

habilidade,