

# Fones de ouvido Pioneer SE-MS7BT

Um ano depois, o alto-falante esquerdo parou de funcionar via bluetooth, por fio - tudo funciona!

Baixo baixo, de alguma forma no inteligvel. O modelo no para bassheads. E outro ponto negativo muito significativo so os botes de controle na tigela, eles ficam pendurados e isso no muito agradvel, poderia realmente ser possvel consert-los de alguma forma. Voc anda pela rua e, se tocar na gola da jaqueta com o boto liga / desliga, tudo isso claramente dado na tigela - isso um ponto negativo muito grande. Alm disso, no h contedo de informao quando eles so descarregados.

Algo no cresceu junto no "sete"

Baixo fracolamento de som relativamente fraco

Falta de um indicador de cargaAtraso do teclado (veja abaixo) Cabo de carregamento curto Sem adaptador CA

No pesado, mas um pouco grande,