

Chaleira Kenwood SJM 110

Muito barulhento

superfaturado

aps seis meses de operao, ao fechar, a tampa comeou a emperrar.

Barulhento

Gotejamento

Material da tampa e estrutura do filtro.

No encontrado

No encontrado.

gua parou de ferver mesmo que o boto liga / desliga esteja ligado

no foi encontrado em meio ano

Um pouco o cabo seria mais autntico. No foram encontradas outras deficincias.