

Furadeira / chave de fenda Makita FS6300R

Bocal volumoso

No encontrei, quase um ano de experiencia.

1. No adequado para instalao de construes de drywall.2. A velocidade controlada apenas pela fora de puxar o gatilho.3. O bit no gira em marcha lenta 4. Secundrio, pesado e volumoso

Durante o tempo de uso no foi detectado.