

Caldeira de aquecimento Protherm Medved 50 KLZ

Ainda no encontrado.

dispositivo volumoso e pesado, no afeta sua qualidade, s era difcil de arrastar)))

custo

No confivel! Ao comprar, inicialmente a pele no funcionou. cronmetro. As bombas de circulao embutidas so fracas, dificilmente elevam a gua do OB a uma altura de 6 metros - no 3 andar. as baterias no aquecem o suficiente, ao substituir a bomba (s suas prprias custas), o problema est resolvido. Eletrnica no confivel (pior que o chins). Na bobina interna do trocador de calor da caldeira, o esmalte protetor saiu em partes no 3 ano.

pesado.

para alterar os parmetros manualmente, necessrio pular todos os dados pressionando boto MODE afirmativamente.