

Caldeira Beretta CIAO 28 CSI

trocador de calor

no sei

se h cinco ou mais radiadores, o extremo sempre um pouco mais frio que os outros, mas depois de um certo tempo (um dia e meio) tudo volta ao normal e aquece em todos os lugares da mesma maneira.

Se o trocador de calor for usado incorretamente, o trocador de calor pode voar E isso se aplica a qualquer caldeira desse tipo

No

apenas dinheiro pelo ralo. Eles colocaram em 2012 aps 2 anos o trocador de calor principal pingou, agora custa 4500 UAH. em outubro de 2015, um trocador de calor secundario vazou - o preo de 2000 UAH. + trabalho e Como voc j entendeu, os reparos no so possveis devido ao custo de um novo por mais 3000. apenas GOV MAS. Falei com especialistas e militares - acaba por ser um problema com caldeiras Beretta e Ferroli.

s vezes coa quando o modo de aquecimento

Oi! Comprou a Caldeira Beretta CITY 24 CSI No. F4NG2152162 em 2012. Trabalhou apenas no modo de aquecimento por duas temporadas de aquecimento. O resultado - o trocador de calor est vazando, o tanque de expanso no est funcionando (e os problemas comearam aps a primeira temporada). O custo do trocador de calor e expanso mais da metade do custo de uma nova caldeira. A relao preo-qualidade genuinamente surpreendente. Estou anexando uma foto do trocador de calor. Ento eles escreveriam uma caldeira descartvel por uma temporada.

pode funcionar um pouco barulhento, no h nada para comparar coma presso no sistema de aquecimento cai ao longo da temporada, talvez devesse ser ... embora o sistema ento feche

o queimador acende muito alto, pode ser ouvido no 2 andar, zumbido durante a operao, o trocador de calor bitrmico muito rapidamente entupido com gua dura , embora existam filtros, se voc troc-lo, melhor comprar uma nova caldeira.

depois de 2 semanas parou de aquecer a gua DHW, ento comeou a ferver e no modo de aquecimento, Resumindo, eu entendi, mas realmente no h suporte de servio na Ucrnia.

Depois de 5 anos, comeou a falhar

Nos últimos 2 meses (caldeira ciao 24 csi) - a pressão da água está crescendo até 3 atm. a uma taxa de 1,5-2,0. Verificamos - parece que o artigo R-2265 da torneira de água fria de três vias está envenenando. Onde posso encontrá-lo ou como posso encomendá-lo? Endereço alchevsksvet@mail.ru