

Caldeira de aquecimento Beretta CIAO 28 CAI

eles vo explodir, esperar 10 minutos at explodir algo e depois ligar o aquecimento do driver, o pior problema que depois de um ms de uso, algo aconteceu para o conselho, custou 500 hryvnias

No modelo antigo, o boto de mudana comeou a atuar um pouco temporadas de inverno-vero. O Mestre diz isso a todos. Este o design do interruptor. Os contatos precisam ser limpos.