

Estojo Frontier Styx

As ventoinhas so de baixa qualidade, uma comeou a fazer barulho, tive que parar para no perder a luz de fundo.

Barulhento devido aos coolers frontais (com iluminao azul). Eles no esto conectados placa-me, mas apenas fonte de alimentao que opera na mesma velocidade sob cargas diferentes. Ou seja, o cooler definitivamente um substituto ou use um adaptador para conectar ao tapete. quadro. Outra desvantagem a grade inferior onde est localizada a fonte de alimentao, ela no removvel (sem ms).

A folga das cestas do disco rgido eliminada simplesmente colando fita isolante em duas camadas na parte superior e inferior. O filtro de poeira de baixo no est em ms, mas simplesmente inserido nas travas, pois para mim uma deciso muito estranha, o filtro com manuteno mais frequente o mais inconveniente de remover.