

Disco rgido Seagate ST4000LM024

ainda no encontrei

No

Rudo de alta vibrao um zumbido e uma unidade de 2,5"

no

- Ambas as unidades adquiridas tm tempos de resposta de E/S imprevisveis, dependendo do setor . de 18 ms (seu valor declarado) a >

3 segundos!- SMART.after 2 dias mostrou taxa de erro de busca no valor de vrios milhes.- Fica muito quente

Durante o trabalho regular no laptop ele aquece at 54 graus

no

Aquecimento.

Morreu no dia 1