

# Mouse Esperanza MX201

Revestimento

Aps 3 meses, comearam a aparecer problemas (soa em mim que os ursos serviram sobre 2 pedras), a roda do troch muito fcil de rolar

este mouse uma deficincia completa

no vida longa!!!!!!!!!!!!

As teclas so de m qualidade, no respondem presso da luz aps 3 meses, o sensor est severamente interrompido

M1 e m2 escalonam, m6 funciona como m1.