

Fones de ouvido Gemix HP-100MV

A faixa de cabeça, como toda a estrutura, está rangendo. O som ruim. Os alto-falantes são relativamente capazes de reproduzir apenas a voz, ou seja, as frequências médias da faixa audível para humanos. Os graves estão ausentes, os sons de alta frequência são ouvidos com distorção. A conexão do cabo bidirecional, de modo que os fios finos ficam emaranhados e torcidos bem na frente do nariz. O microfone silencioso, então, para ser ouvido, coloco a sensibilidade do microfone no máximo nas configurações do driver.

Eles não se encaixam o suficiente nos ouvidos.