

Varredora Karcher BD 50/50 C Bp Classic

A conexão entre o raspador e a máquina incrivelmente terrível. Assim como o mecanismo de posicionamento do raspador, chocalhando irremediavelmente após um curto período de tempo. Materiais baratos a preços exorbitantes

Todas as peças são de muito baixa qualidade, turbina fraca, cara de manter.