

# Fonte de alimentao Vinga VPS-750G

No encontrado.

Pequeno capacitor. Revenda flagrante de produtos chineses sob uma marca diferente. Completa falta de documentao

Ainda no entendi o que est acontecendo com o ventilador

No identificado