

Nissin Di866 Flash

- Visor colorido: muito menos funcionalidade do que os incolores + drena muito a bateria - Quebra aps um ano de uso. Ele no pode sincronizar com a cmera e alguns itens do menu desaparecem. Ou seja, ele pode soprar, mas completamente ocioso. E como no h centros oficiais de Nissin em Rashka (ou mb no sei), apague as luzes, jogue uma granada. O problema no s meu.

Mais pesado que os anlogos. Aquece rapidamente, o resultado instvel - pode soprar apenas 3 vezes em 5.

Queima em uma semana. No h servio de marca.

- Ele consome muito as baterias- Voc no pode inserir as baterias no prprio flash. Primeiro, as baterias na loja e a loja no flash. H apenas uma revista no kit ... - Ocasionalmente falhas ao tentar usar baterias muito descarregadas (a luz de fundo do foco automtico desaparece ou no responde s alteraes nas configuraes). - Os contatos do carregador da bateria danificam o invlucro da bateria ao inserir e remover.- No h funo para desligar ambas as lmpadas ao usar a assistncia de foco. s vezes necessrio.

no muito essencial:- o controle um pouco menos conveniente do que no SB900 -- nenhum boto, menos botes -- todas as setas no menu- a segunda lmpada no TTL - - somente configuraes manuais de 1 a 1/128 - o contedo de informao da tela menor que SB900 - a cabea gira apenas 90 graus para a esquerda (para a direita em 180) -- ou seja o quarto traseiro esquerdo no est disponvel, no desce (SB900 em 7 graus) - a luz de fundo do foco automtico um ponto vermelho nublado, no uma grade de contraste, como no SB900 - ignora a configurao do flash + 0,3 . . . + 1EV na cmera, se a compensao de exposio na cmera estiver configurada para -...EV (se a compensao estiver em +, est tudo bem, com a configurao do flash -...