

# **Saturno Ar condicionado CS-24 VP**

vibrao da unidade externa, nvel de ruído aumentado da unidade interna, qualidade de construo terrvel - vazamento de freon 4 meses aps a instalao e, em geral, esfria mais ou menos.

plstico e montagem de qualidade chinesa terrvel, energia reduzida - voc precisa para lev-lo com uma margem, quase no aquece