

Umidificador de ar Daikin MCK75J

Indicao/controle/design - idade da pedra sobrecarregada limpeza e manuteno m purificao do ar.

uso - no modo mnimo, o motor emperra, naturalmente comea um rudo incompreensvel e o fedor do isolamento. No modo umidificador, a roda do umidificador trava na bandeja, ouve-se uma batida rtmica. As engrenagens so realmente barulhentas. ausente como uma classe de limpador fotocataltico que estava nas verses iniciais. As lmpadas caram de seus lugares e o brilho s podia ser adivinhado (at que eu o revisei completamente). Havia uma quantidade muito grande de depsitos de calcrio - por causa deles, o flutuador estava preso e a gua do tanque no podia derramar ou transbordar, resolveu o problema trocando a fonte de gua.

H dvidas sobre a qualidade da purificao do ar aps a contaminao do aparelho. Um pequeno tanque de gua, voc precisa ench-lo diariamente.

Primeiro, este um modelo muito antigo e completamente incompreensvel, por que os modelos antigos (5-6 anos atrs) esto com esse preo.

Difcil atendimento, leia o comentrio Curta para que todos saibam. O cheiro de oznio assustador, e at comeou a cheirar um pouco a "iodo", ou "hospital", ento encomendei um novo filtro desodorizante. Voc pode quebrar a cabea com esta instruo quando a limpar pela primeira vez. Mas tudo acabou no sendo difcil.

No encontrei

placa branca em todos os lugares, voc precisa comprar gua destilada, todos os filtros que so, ou supostamente so, so inteis

Barulhento, mesmo no velocidade de limpeza mais baixa. As ps do ventilador esto tortas, o que causa vibrao constante. Cheira fortemente a oznio (s vezes, s vezes cheira, s vezes no). Quando umedecido, cheira a trapos podres (lavo o recipiente com gua todas as vezes, o compartimento do umidificador foi lavado, no ajuda).

Ainda assim, o umidificador barulhento. Se o modo de umidificao estiver desligado, a operao mais silenciosa. A manuteno leva tempo.

De tamanho suficiente, voc precisa fornecer um local para instal-lo antes de comprar

Ainda no. Uma falha de projeto para casais com filhos so as aberturas muito grandes na grade do umidificador. Lpis e canetas se encaixam perfeitamente, voc tem que estar no estribo.

Aps um ano de operao, a roda de umidificao comeou a ranger, a lubrificao no ajuda (um apito estranho em velocidade mdia e alta, (desaparece quando voc pressiona a borda da caixa) apenas um sistema de enchimento idiota de gua - remova a tampa para obter o recipiente, que, a propsito, bastante difcil de caber em uma pia bastante grande, ento colete tudoum pequeno recipiente para gua, voc precisa encher duas vezes por diabatendo as ps do ventilador

Design, filtros caros (mas a sade mais cara)

Uso esta unidade h vrios anos em uma sala de 18 m. Em todos os modos, exceto noite, este purificador de ar muito barulhento. No modo noturno, tolervel, mas tambm audvel!A umidificao funciona, mas eficaz apenas no modo turbo. O filtro e a bandeja de umidificao ficam cobertos com depsitos de clcio aps seis meses de operao, porque o fabricante recomenda usar gua da torneira, um banho de meia hora em vinagre os salva.Os eletrnicos so confiveis. O filtro de kahetin na verdade uma malha de polmero, que bastante conveniente para enxaguar com um chuveiro. Eu tenho que fazer isso em mdia uma vez a cada 2-3 dias. Sem fotocatalise, porque sem Impada UV. Em vez disso, um bloco de catalisador desodorizante que no pode ser lavado. Na verdade, um papel em forma de favo de mel impregnado com p preto (parece muito um filtro de cabine de carro comum, s que cheio de buracos)), depois de estar completamente empoeirado, foi removido sem dor sem substituiu. necessrio trocar periodicamente os filtros plissados - este o principal elo no combate poeira, pois a gua neste sistema usada apenas para umidificao. ligado, para ligar o modo desejado, voc tem que andar em crculos - no conveniente

s vezes cheira mesmo a hospital. Minha esposa ficou nervosa no comeo, mas depois se acostumou.

No h deficincias bvias. H reclamaes sobre o algoritmo da automao. Se, ao operar no modo de umidificao, a gua acabar, ele no muda para o modo purificador e, portanto, tenta acompanhar a diminuio da umidade aumentando a velocidade do ventilador ao mximo. Eles fariam isso: a gua acaba e o aparelho muda para o modo de funcionamento do purificador sem umidificao e pronto. Aps mais 3 meses, houve uma batida da roda d'gua na lateral do quadro (voc pode ouvi-la em apenas 3 velocidades - e mesmo assim no muito, apenas se voc ouvir) A ausncia de um sensor de nvel de gua no tanque. Em um dispositivo desta classe, 2 (3) sensores podem ser configurados para 66% e 33% (75%, 50%, 25%). Pessoalmente, no preciso de um temporizador, mas seu passo pode levar 1 hora, no 4 horas.