

Notebook Apple MNYF2

Preo alto e baixo desempenho

Falta de USB completo

O resfriamento passivo em nosso vero quente nem sempre conveniente, s vezes aquece tanto que completamente desconfortvel coloc-lo de joelhos. A memria no pode ser aumentada, o que no futuro resultar em problemas de desempenho. Apenas um conector de interface (USB Type-C 3.1 Gen 1) obriga voc a comprar e transportar um hub adicional com voc.