

Caldeira de aquecimento BAXI SLIM 2.230 i

M qualidade de soldagem do tanque de expanso com o encaixe, o encaixe caiu. O filho cozinhou em um novo

s vezes, um forte soldado de bordo de buggy pode procriar para um novo que custa 5500, embora isso seja apenas uma falha de placa

Fortes exploses quando ligado. assustador estar na mesma sala que a caldeira.