

Pneus Triungulo TR757 235/60 R18 107T

china

Ainda no.

Ainda no.

Um pouco barulhento durante o atropelamento

Um pouco de conversa em velocidade ao longo da estrada... estabilidade direcional em 4-ku.

40% dos pinos perdidos durante o primeiro inverno

nenhum

abaixo de -25 eles ficam um pouco bronzeados e balanceamento adicional foi necessrio aps 5000
execues