

# Pneus Goodyear Ultra Grip Extreme

No sei qual o defeito, talvez um defeito de produto da Goodyear, mas havia uma hrnia interna na roda traseira. E eu s dirigi uma temporada, vou ver o que acontece a seguir. Carro Toyota Vitz.

-

Depois de 3 temporadas, restam 10 pinos no volante. Barulhento.Na neve e no gelo, no...

fraco na neve

no detectado, exceto pelo fato de que no havia picos para o 3 inverno

Em tempo chuvoso, a hidroplanagem observada

Parece que no.

Perdi mais de 50% dos studs, embora este seja um excelente resultado em 5 temporadas.

leia a resenha

No foi encontrado

H quase no sobrou nenhum pino para isso menos um ponto, mas a verdade vai bem sem eles.

No visto

Aquaplanos em poas.

Na pista, h muito menos admirao pela borracha, especialmente no asfalto congelado ( escorrega mesmo na segunda marcha sem pressionar muito o pedal do acelerador), no gosta nem de um leve kolleynost na superfcie da estrada e, portanto, ao ultrapassar durante a reconstruo, o carro parece flutuar nessa borracha, mal segurando a derrapagem. Antes disso, eu fui para Yokohama, no havia esses problemas. No entanto, se voc dirigir de acordo com as regras de trnsito, ele funcionar.

Barulhento no asfalto + pode facilmente perder picos em temperaturas positivas. Gosta de uma operao organizada.

Barulhento na calada.