

# Disco rgido Seagate ST1000NM0045

Ele range terrivelmente

Fora da caixa durante a operao, fez um som estranho semelhante a um chocalho ou chocalho. Aps 3-4 dias de trabalho, 1 setor defeituoso apareceu. Discos produzidos antes de fevereiro de 2017 a partir de lotes 1v410 \* ( C,4,N,7) tem problemas no firmware.

211 setores lentos no reem-conectado

Ao gravar (funcionando), voc pode ouvir como ele faz barulho

Barulhento.

- A principal desvantagem o preo. - O disco do lado do servidor e requer refrigerao.

sem garantia na Rssia

sem garantia na Rssia