

# Furadeira/motorista Bosch PSB 750 RCE 0603128520

Aquece, quebra

Escorre da perfuração ao impacto, a r est entupida, aquecimento forte, a energia no suficiente.

No h o po de furadeira antitravamento suficiente

Os botes esto muito entupidos com poeira, h folga no eixo, pr-aquecimento

No a montagem de limitador mais conveniente

No

Por 3 anos de operao intensiva - eu no o encontrei. s vezes ele desligou sem motivo aparente - tirei da tomada e liguei novamente - funciona.

no

a pega desconfortvel um pouco, mas a mo comea a se acostumar com isso.

no h deficiencias em princpio, bem, como um ponto negativo para mim esta ausncia de um fio longo, pelo menos 2 m, e h apenas 1 m. e, em geral, tudo se encaixa.

**NO TOMA CONCRETO!**

Embora esta seja uma "broca de impacto", ela no pode perfurar concreto. Bem, voc pode, claro, mas levei cerca de 15 minutos para fazer um furo para uma cavilha 6x45 em um piso de concreto com uma broca de 6 mm (bosch).

Foi comprada em maro. O interruptor reverso est quebrado, bom que o modo de perfurao funcione. Houve um jogo radial do cartucho. A broca s vezes cai do mandril.

s vezes ela "incomoda" (havia trs ou quatro vezes em um ano) - ela para de girar depois de um tempo "est curada". No encontrei o motivo, sou filsofico - "bem, deve haver pelo menos algum tipo de falha."

Poderia colocar um conjunto bsico de brocas no kit.

No encontrei. ainda