

Serra Makita LF1000

O alimentador possui folga, necessário eliminá-la. A escala quadrada no alimentador no contrastante. Ponta desconfortável do botão de ajuste da profundidade de corte no modo circular. Vou trocá-lo por uma roda com ala. difícil de transportar sozinho. Devido ao seu formato, bastante difícil transformá-lo em uma bancada fixa. Portanto, para cortar chapas/placas grandes, são necessários suportes ou um assistente. Mas tudo isso são pequenas imperfeições. Mas eles não ficam recheados em lugar nenhum.

Para cortar tubos compridos, você precisa de um assistente ou um suporte. Pesado, desconfortável e difícil de transportar sozinho. Ele precisa ser limpo após o uso, os chips estão entupidos em todas as rachaduras.