

Furadeira / chave de fenda Makita DHP482RF

feito na Romnia...

A luz de fundo est mal colocada. O cartucho bloqueia a luz para no ver o parafuso no escuro.
Resolvido instalando um LED adicional na sola.