

# Lixadeira Makita BO3710

At agora, nenhuma falha foi notada

No h adaptador para aspirador de p

No

saco de p descartvel, muito inconveniente

Fio curto, lixando a parede para acabamento sob o teto (no meu caso 270 cm) no funcionar - voc precisa de um cabo de extenso ou estender o fio O saco de p praticamente intil, IMHO, a maioria voa no ar na sala onde o trabalho ocorre, ento conecte um aspirador de construo / industrial mais limpa, ento 98% da poeira estar nele, e no no ar

No coleta bem a poeira, como gostaramos

Entupam com poeira rapidamente. Muitas vezes necessrio desmontar e limpar.

no apartamento s trabalho com aspirador de p, poeira est por toda parte.

s acabamento de superfcie

A bolsa foi rasgada imediatamente, o zipper emperrou. Joguei fora, conectei a um aspirador de p. No havia poeira suficiente de uma s vez! No h energia suficiente, perde impulso com forte presso.

Gostei de tudo

- um pouco de falta de desempenho- fio curto

no

A fiao seria 50 cm mais comprida.

Cabo de alimentao curto, embora emborrachado. Voc tem que substitu-lo por um cabo de borracha do comprimento necessrio. No incio, quando voc ligou, havia um cheiro especifico de oznio ou algo assim. Eu j encontrei esse fenmeno com os produtos Makitovsky. Eu no sei com o que isso est relacionado, talvez eles usem grafite para pincis ou cobre no coletor ou outra coisa. Com o tempo, o cheiro desaparece. A placa de perfurao praticamente intil, apenas rasga o papel e no corta. Esta deficincia, claro, no tem nada a ver com a mquina em si.

- Baixo desempenho. Mas, como descobri mais tarde, esta mquina projetada para acabamento, no para descascar, ento difcil consider-la uma desvantagem.