

# Fonte de alimentao Zalman EBT-ZM1200

A ventoinha da fonte de alimentao continua a funcionar por cerca de 2 minutos aps desligar em qualquer velocidade ociosa que o computador estava funcionando antes de desligar

E no h nenhum

Barulhento, queimado.

Barulhento, queimado.

Barulhento em carga mdia. Em um ponto ele parou de funcionar.

1) Muito alto! Os ventiladores so barulhentos mesmo quando ociosos! Esta a parte mais barulhenta no meu PC. Vou mudar para algo mais silencioso.2) Fios muito duros, difceis de inserir nos conectores.

- proteo contra sobrecarga NO funciona- proteo contra superaquecimento NO funciona- no segura a carga / tenso tempo suficiente definido pelos requisitos dos padres ATX

fios escravos - ou seja, listras largas e planas, estou acostumado a tranar em forma de malha, porque desta forma, eles ocupam menos espao e so mais convenientes para esticar

Os cabos so conectados em um loop plano, s vezes no conveniente colocar. Todos os fios esto em isolamento preto - sem um multmetro ou pinagem, no fica claro onde est, se voc esqueceu.

Muito alto sob carga de trabalho! Abafa o som do cooler do processador facilmente! O som muito desagradvel, zumbindo como um secador de cabelo

No detectado

No

Barulhento! Muito barulhento, sem exageros.

no so