

# Fonte de alimentao Cougar STX 550

O ventilador, que um ano depois comeou a emitir um chiado

Ripple 160mV (a uma taxa de 120mV), e o overshoot de 120mV ocorreu nos ltimos 100v - em geral, no muito bom - mas no crtico (para esta pontuao geral 4 e no 5)

Rudo. Muito forte.

Barulhento, mas eu realmente no noto.