Convector Gorenje OptiHeat 2000 EWP

Quebrando.

Usado apenas duas vezes! E no quinto dia ele resmungou. Comecei a fazer xixi sem parar. FUFLO.!!!!!

A comunicao por WiFi no a maneira mais confivel de gerenciar. Acontece que um dos convectores "cai" e pode ser devolvido ao sistema de controle remoto somente aps um "reset", ou seja, desligando e ligando. E esses convectores s vezes fazem sons de estalos e cliques durante a operao. Um pouco, mas no comeo irritante.